



Curso de Treinamento no Solid Edge

Versão 17.0

Módulo 10 - Módulo de Chapas


**Editores: Prof. Dr.-Ing. Klaus Schützer
Eng. Claudemir Rogério Prado
Marcelo Soares da Silva**

Laboratório de Sistemas Computacionais para Projeto e Manufatura
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo
Universidade Metodista de Piracicaba




21 Construindo um Conector - *Lofted Flange*¹



Neste exemplo você construirá uma peça simples em chapa, que é mostrada abaixo, utilizando o comando *Lofted Flange*.







1. Abra o ambiente *Sheet Metal Part*.
2. Usando o comando *Material Table* no menu *Tools* é possível definir a espessura da chapa que será utilizada. Na aba *Gage*, defina a espessura da chapa igual a 3 mm e o raio de dobra também igual a 3 mm e confirme com *Ok*.

¹ Esta apostila foi desenvolvida para uso exclusivo acadêmico em disciplinas que utilizem o sistema CAD Solid Edge, não devendo ser utilizada em cursos de treinamento para empresas, ou cursos afins, sem o prévio consentimento dos autores e dos representantes do software no Brasil.



3. Construa dois croquis (*Sketch 1* e *Sketch 2*) conforme as figuras abaixo, para tal use as funções **Sketch**  na *Barra de Feature* e **Parallel Plane** . Note que o ponto mediano do perfil foi centralizado no plano de referência. Esses croquis se encontram em planos paralelos a uma distância de 80 mm.









4. Selecione o comando **Lofted Flange**
5. Verifique que o comando **Select From Sketch/ Part Edges** na *Barra de Fita* esteja ativado.
6. Selecione o *Sketch 1* ativando o canto inferior esquerdo em vermelho, como mostrado na figura abaixo.




na *Barra de Fita* esteja ativado.




7. Selecione na *Barra de Fita* o comando **Accept**  para confirmar.
8. A seguir selecione o *Sketch 2* ativando o canto inferior esquerdo e confirme com **Accept** .






9. Posicione a seta para indicar o lado do croqui no qual será colocada a espessura da chapa. Confirme a posição com o botão esquerdo do mouse.




10. Complete a operação com o comando **Finish**  na *Barra de Fita*.




11. Salve o arquivo na sua área.
12. Observe que o comando **Lofted Flange** inseriu as dobras conforme o raio de dobra e espessura da chapa especificados no passo 3. Agora os perfis serão editados para incluir arredondamentos que determinarão o tamanho e forma da dobra.
13. Com o comando **Select Tool**  selecione o *Sketch1*. A seguir selecione o comando **Edit Profile**  na *Barra de Fita*, ou clique o botão direito do mouse na *Área de Trabalho* e selecione este comando




14. Inclua um raio de arredondamento (**Fillet**) de 5 mm nos dois vértices.




15. Selecione **Return** para concluir o perfil e **Finish** para concluir o croqui.

16. Selecione o Sketch 2 e o comando **Edit Profile** .


17. Inclua um raio de arredondamento (**Fillet**) de 15 mm nos dois vértices.



18. Selecione **Return** para concluir o perfil e **Finish** para concluir o croqui.



19. Observe que o modelo teve os raios de dobra alterados e devido aos arredondamentos de raios diferentes nos vértices dos dois perfis as dobras passaram a ser cônicas.
20. Salve o documento e feche o arquivo. A atividade está completa.




21. Exercício:


Modelar o exemplo a seguir

22 Construindo um Console de Máquina de Lavar

Neste exemplo você utilizará determinados comandos de *Feature* especiais: **Bead**, **Break**, **Córner**, **Dimple**, **Drawn Cutout** e **Louver**.



1. Abra o ambiente **Sheet Metal Part**.
2. Construa o *Sketch* com as dimensões aproximado ás mostrado abaixo.




3. Selecione **Return** para concluir o perfil e **Finish** para concluir o croqui.

4. Selecione o comando **Contour Flange**






5. Selecione o comando **Select from Sketch** identifique o **Sketch** e confirme em **Accept**.



6. Aponte a seta para dentro do perfil e confirme.




7. Selecione o comando **Symmetric Extent**  e digite 635,0 mm no campo *Distance*.
8. Selecione **Finish** e o comando **Fit** .




9. Vá em **Tools, Hide All** e **Sketches**, para ocultar todos os *Sketches*

10. Selecione o comando **Rotate** .

11. Selecione o eixo vertical e digite 180° no campo *Rotate Angle* e tecle **Enter**.






12. Selecione o comando **Close** para sair do comando **Rotate**.




13. Selecione o comando **Bred**

14. Selecione a face traseira do perfil, como mostra a figura.



15. Como mostrado a seguir, desenhe duas linhas cruzadas e controle os pontos das extremidades com a relação **Horizontal/Vertical**  e aplique as dimensões, para desprender as cotas ative o comando **Driving** .




16. Selecione **Return**.


17. Na Barra de Fita, selecione **Bead Options**





18. Defina as seguintes opções como mostrado na figura abaixo e depois confirme em **OK**.



19. Posicione o cursor para centro do modelo e click com o botão esquerdo do mouse, para colocar o rebordo.




20. Selecione **Finish** e salve o arquivo.




21. Selecione o comando **Louver** .

22. Identifique a face traseira do modelo.




23. Desenhe uma linha simples no perfil, aplique as dimensões mostradas e selecione **Return**.




24. Selecione a opção **Louver Options**




, defina a opção **Formed-end louver** e **OK**.




25. Digite 20 mm na caixa *Distance*, posicione o mouse sobre o perfil para cima e **Enter**.




26. Digite 10 mm no campo *Distance*, posicione o mouse na parte externa do modelo e confirma.




27. Selecione **Finish** para concluir o *Louver*.




28. Tecele **ESC** no teclado, posteriormente **Ctrl + I** para voltar a visão isométrica.







29. Selecione o comando **Draw Cotout**


30. Identifique a face frontal angulada do plano do perfil.




31. Desenhe o perfil circular, dimensione e relacione Horizontalmente, como mostrado na figura. Para finalizar selecione **Return**.





32. Selecione o comando **Options** , ative a opção *Incluíde rounding*, coloque a cota de 1.25 de raio e **OK**.




33. Na *Barra de Fita*, digite 12 mm no campo *Distance*, aponte o cursor para dentro do perfil e confirme com o mouse.




34. Selecione **Finish** para finalizar o recorte delineado.





35. Selecione o comando *Dimple*
36. Identifique a face frontal do modelo, como mostra a figura.




37. Desenhe o perfil circular, aplique as dimensões e a relação Horizontal, como mostrado na figura a seguir e selecione **Return** para finalizar.




38. Selecione o comando **Dimple Options**  , na *Barra de Fita*, marque a opção *Include rounding*, indicando 1.25 em *Punch radius* e *Die radius*, e **OK**.



39. Digite 12 mm no campo *Distance*, posicione o cursor do mouse para dentro da peça e confirme.




40. Selecione **Finish** para terminar o **Dimple**.




41. Selecione o comando **Flange**




42. Na *Barra de Fita*, seleccione o **Flange Options**  e marque a opção *Bend only* em *Córner relief*. E seleciene **OK**.





43. Seleccione o canto externo na extremidade direita do modelo, como mostrado a seguir.




44. Na Barra de Fita marque a opção **Material Inside** .

45. No campo *Distance* digite 150 mm, para posicionar o flange em direção a parte frontal do modelo e click com o botão esquerdo do mouse para confirmar.




46. Na *Barra de Fita* Seleccione o comando **Profile Step** .


47. Seleccione o comando **Include** , na caixa *include Options*, marque a opção *Include with offset* e seleccione **OK**.



48. Na Barra de Fita Seleccione a opção *Tangent Wireframe* em *Select*.





49. Identifique a edge interna do modelo e confirme no **Accept**.




Nota: Na opção *Tangent Wireframe* criará edges irrelevantes que serão apagadas em um passo posterior.


50. Digite 2.00 mm no campo *Distance*, posicione o cursor do mouse em direção ao centro do modelo e confirme.





51. Selecione o comando **Select Tools**  e apague a linha Horizontal inferior do perfil do flange original, como mostrado a seguir.




52. Amplie o vértice esquerdo superior e apague as linhas superior e esquerda criadas com o comando **Include**.




53. Selecione o comando **Trim Córner** , para ajustar e unir ambas as extremidades, do perfil incluído, com as duas linhas verticais originais. Isto incluirá o perfil, como mostrado a abaixo.




54. Selecione **Return** para concluir o perfil e **Finish** para terminar a feature flange.
55. Salve o arquivo e use o comando **Shade**  para visualizar o flange ajustado.

56. Selecione o comando **Break Corner**



57. Selecione o vértice de construção como mostrado abaixo.



58. No campo *Break* digite 2.00 mm, na *Barra de Fita* e **Enter**.

59. Selecione **Preview** e **Finish**.

60. Ative a exibição dos planos de referencia básicos se não estiverem visíveis.

61. Selecione o comando **EdgeBar**



e selecione o comando **Mirror Copy**

Feature




62. Selecione a opção **Smart**




na *Barra de Fita*.

63. Selecione as duas ultimas features (*Flange_1* e *Break Córner_1*) relacionadas no *PathFinder* do *EdgeBar*.




64. Selecione **Accept**  para confirmar.

65. Identifique o plano de referencia da vista direita.



66. Selecione o comando **Finish** na *Barra de Fita* para concluir a tarefa. O resultado deve ser semelhante ao da figura abaixo.




67. Exercício:


Modelar o exemplo a seguir


23 Construindo e planificando a carcaça de um computador desktop.


Neste exemplo você criará no ambiente **Sheet Metal Part** a carcaça de um computador pessoal do tipo desktop usando os comandos Tab, Flange, Jog e Dimple.




1. Abra o ambiente Sheet Metal Part.
2. No menu **Tools** acesse a opção **Material Table**.
3. Na guia **Gage** altere os campos **Material thickness** (espessura do material) e **Bend radius** (raio de dobra) para 3 mm.



4. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Tab** .
5. Selecione o plano de referência **x - y plane** (horizontal).




6. Construa um retângulo semelhante ao da figura.





7. Com o comando **Connect**




centralize o retângulo em relação aos Planos de Referência.




8. Utilizando o comando **Smart Dimension**  dimensione o retângulo com largura igual a 350 mm e altura 300 mm.





9. Confirme em **Return**.
10. Defina a espessura de 3 mm para cima do perfil.




11. Confirme em **Finish** .




12. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Flange** . Selecione a aresta superior como na figura.





13. Na *Barra de Fita* no campo **Distance** digite 100 mm para o comprimento da flange e tecla **Enter**.




14. Mova o cursor para cima e para baixo da aresta selecionada e note que a flange poderia ser adicionada em ambos os lados. Posicione-a conforme figura e confirme a posição com o botão esquerdo do mouse.




15. Clique em **Finish**




16. De forma semelhante aos passos 12 ao 15, construa outra flange, também de comprimento 100 mm, no lado oposto a primeira flange criada.




17. Selecione novamente o comando **Flange**  e a aresta superior como na figura abaixo




18. Na *Barra de Fita* no campo **Distance** digite 100 mm para o comprimento da flange e tecla **Enter**.




19. Ainda *Barra de Fita*, selecione a função **Flange Options** .



20. Na caixa de diálogo *Flange Options* selecione as opções **Corner Relief** e **Bend and face**.



21. Posicione a flange conforme figura e confirme com o botão esquerdo do mouse.




22. Confirme em **Finish**




23. Na *Barra de Feature*, selecione o comando **Jog**




Selecione a face indicada na figura e confirme com o botão esquerdo do mouse.




24. Construa uma linha horizontal posicionando-a conforme figura e confirme em **Return**.




25. Posicione a seta indicando-a para cima do perfil traçado. Este será o lado da flange que se moverá.




26. Mova o cursor para ambos os lados do perfil e observe que o Jog poderia ser criado em qualquer um dos lados.




27. Na *Barra de Fita* no campo **Distance** digite 3 mm para o comprimento do Jog e tecle **Enter**.




28. Mova o cursor indicando que o comprimento de 3 mm do Jog deverá ser criado do lado de dentro do modelo e dê um clique com o botão esquerdo do mouse.



29. Clique em **Finish**.



30. Visualize o modelo de diversos ângulos e analise o resultado do comando *Jog*.




31. Na *Barra de Feature* , selecione o comando **Hole**




32. Na *Barra de Fita* selecione a função **Hole Options**




33. Na caixa de diálogo *Hole Options* configure um furo simples passante de diâmetro 6 mm.





34. Selecione a face indicada na figura para posicionar os furos de 6 mm.





35. Posicione os furos conforme a figura abaixo e confirme em **Return**.




36. Oriente o furo na direção interna do modelo e confirme em **Finish**




37. Na *Barra Principal* selecione **Edge Bar** .


38. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Mirror Copy Feature** .


39. Na *Barra de Fita* selecione a opção **Smart** .



40. Na lista de *features* do *Edge Bar* selecione as features *Jog1* e *Hole1* e confirme em **Accept** .




41. Especifique o plano de referência **y-z plane** como plano de espelhamento.




42. Confirme em **Finish** .



43. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Dimple**
44. Selecione a seguir a face superior da base do modelo.





45. Construa um círculo de diâmetro 15 mm na posição indicada e confirme em **Return**.




46. Na *Barra de Fita* no campo **Distance** digite 3 mm para a profundidade do *Dimple* e tecla **Enter**.




47. Na *Barra de Fita* selecione o comando **Dimple Options** .
48. Defina para os raios **Punch radius** e **Die radius** iguais a 2 mm.





49. Oriente o perfil para o lado externo da carcaça e confirme.






50. Confirme em **Finish**






51. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Mirror Copy Feature** .



52. Na *Barra de Fita* selecione a opção **Smart** . Selecione o *Dimple1* recém criado e confirme em **Accept** .



53. Especifique o plano de referência **y-z plane** como plano de espelhamento.



54. Confirme em **Finish**





55. Na *Barra de Feature* selecione novamente **Mirror Copy Feature**




56. Na *Barra de Fita* selecione a opção **Smart**




57. Na lista de *features* do *Edge Bar* selecione as duas últimas features criadas *Dimple1* e *Mirror3* e confirme em **Accept** .





58. Especifique o plano de referência ***x-z plane*** como plano de espelhamento.





59. Confirme em **Finish** .





60. Na *Barra de Feature*, selecione o comando **Hole**  e selecione a face indicada na figura para a construção do furo.





61. Na caixa de diálogo **Hole Options** configure um furo passante com 36 mm de diâmetro, posicione-o conforme figura e confirme em **Finish** .




62. Oriente o furo para dentro do modelo e confirme em **Return** e em seguida **Finish** .




63. Na *Barra de Feature*, selecione o comando **Hole**  e selecione a mesma face utilizada para construir o furo de 36 mm.

64. Na caixa de diálogo **Hole Options** configure um furo simples passante de diâmetro 6 mm. Crie quatro furos alinhados vertical e horizontalmente e posicione-os conforme figura. Confirme em **Finish** .



65. Oriente o furo para dentro do modelo e confirme em **Finish**


Finish



66. Selecione novamente o comando **Hole**





e selecione a face indicada para a construção do furo.





67. Na caixa de diálogo **Hole Options** configure um furo simples passante de diâmetro 6 mm.

68. Posione um único furo conforme a figura e confirme em **Finish**





69. Oriente o furo para dentro do modelo e clique em **Finish**






70. Na *Barra de Feature* selecione o comando **Pattern** .

71. Na *Barra de Fita* selecione a opção **Smart** . No *Edge Bar* ou na área de construção selecione o último furo construído e confirme em **Accept**  ..




72. Selecione a face indicada para o dimensionamento da *Pattern*.





73. Selecione o comando Retangular Pattern




74. Na *Barra de Fita*, utilize a opção *Fixed* e preencha os campos $X=13$, $Y=5$, $X\ space=14\ mm$ e $Y\ space=14\ mm$




75. Ainda na *Barra de Fita*, selecione o botão **Stagger Options**  e configure as opções de *Stagger* para **Row**, marque a opção *Stagger = 1/2 Offset* e desmarque a opção *Include last column*.





76. Posicione um dos cantos do retângulo com as dimensões da *Pattern* no centro do furo de 6 mm.



77. Posicione o retângulo conforme figura abaixo.






78. Confirme em **Return** e finalize em **Finish**




79. O modelo está concluído. Salve o arquivo em sua área. A seguir será efetuada a planificação da chapa.

80. No menu **Model** marque a opção **Flat Pattern**. Observe que esta ação cria uma entrada no histórico de criação do modelo no *Edge Bar* e causa o aparecimento da caixa de diálogo **Modify**.







81. Selecione uma face e depois uma aresta do modelo a qual se alinhará com o *Eixo Y* no momento do desdobramento da chapa.





82. Confirme em **Finish**





83. Para obter o modelo sem o desdobramento clique novamente no menu **Model** e marque a opção **Design**.



84. Salve o modelo. O exercício está concluído.